



Calle 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
Area/Dpto. Sala de Audiencias
Dirección Cra 8 No. 12-65 p1 Ciudad Bogotá
Nombre Contacto Diego Londoño/Carlos Hernandez
Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa - 5796
Marca Kodak
Modelo I-3550
Serie 60 88 5111

Detalle de la Falla Reportada Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: -
Contador Final: -
Contador Copiado: -
Contador Impresión: -
Contador Duplex: -
Contador Escaneado: -
Contador Digitalización: -
Contador Atascos: -
Pruebas Técnicas: -

Información de Visita

Fecha: DIA 0 MES 07 AÑO 2023
Hora Ingreso: - Tiempo Espera: -
Hora Inicio: - Hora Salida: -

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: - Minutos: -
Transporte Ida: - Transporte Vuelta: - Urbano 1 -
Urbano 2: - Urbano 3: - Alojamiento: -
Desayuno: - Almuerzo: - Comida: -
Fletes: - Otros: - Especificue: -

GASTOS

Resultados de la Visita:

Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imágenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Nohora Morales Devia
Nombre


[Firma]
Firma

Teléfono : 312 5212883

E-mail: chernadezgo@consejodeestado.gov.co

Calificación Servicio Técnico

Buena Regular Mala





Calle 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

Nº SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
Area/Dpto. Sala de Audiencias
Dirección Cra 8 No. 12-65 p1 Ciudad Bogotá
Nombre Contacto Diego Londoño/Carlos Hernandez
Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa - 5795
Marca Kodak
Modelo I-3550
Serie 60885115

Detalle de la Falla Reportada

Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: -
Contador Final: -
Contador Copiado: -
Contador Impresión: -
Contador Duplex: -
Contador Escaneado: -
Contador Digitalización: -
Contador Atascos: -
Pruebas Técnicas: -

Información de Visita

Fecha: DIA 0 MES 07 AÑO 2023
Hora Ingreso: . Tiempo Espera: .
Hora Inicio: . Hora Salida: .

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: . Minutos: -
Transporte Ida: . Transporte Vuelta: . Urbano 1: .
Urbano 2: . Urbano 3: . Alojamiento: .
Desayuno: . Almuerzo: . Comida: .
Fletes: . Otros: . Especifique: .

GASTOS

Resultados de la Visita:

Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imágenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.


Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Claudia Patricia Londoño
Granimagen



Calificación Servicio Técnico

Teléfono : 312 5212883

Buena Regular Mala

E-mail: chernadezgo@consejodeestado.gov.co

Nombre

Firma



Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

Nº SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
 Area/Dpto. Sala de Audiencias
 Dirección Cra 8 No. 12-65 p1 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto Diego Londoño/Carlos Hernandez
 Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa - 6961
 Marca Kodak
 Modelo S-3100
 Serie - 70135421

Detalle de la Falla Reportada Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: ①
 Contador Final: - 12
 Contador Copiado: -
 Contador Impresión: -
 Contador Duplex: -
 Contador Escaneado: -
 Contador Digitalización: -
 Contador Atascos: -
 Pruebas Técnicas: 12

Información de Visita

Fecha: DIA 05 MES 07 AÑO 2023
 Hora Ingreso: . Tiempo Espera: .
 Hora Inicio: . Hora Salida: .

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: . Minutos: -
 Transporte Ida: . Transporte Vuelta: . Urbano 1 -
 Urbano 2: . Urbano 3: . Alojamientos: .
 Desayuno: . Almuerzo: . Comida: .
 Fletes: . Otros: . Especifique: .

GASTOS

Resultados de la Visita:

Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imagenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③


Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Daniela Rodríguez Villamizar Daniela Rodríguez V.
 Nombre Firma

Teléfono : 312 5212883
 E-mail: chernadezgo@consejodeestado.gov.co
 Calificación Servicio Técnico Buena Regular Mala





Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
 Area/Dpto. Sala de Audiencias
 Dirección Cra 8 No. 12-65 p1 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto Diego Londoño/Carlos Hernandez
 Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa - 6954.
 Marca Kodak
 Modelo S-3100
 Serie 90135451

Detalle de la Falla Reportada Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: - 0
 Contador Final: - 40
 Contador Copiado: -
 Contador Impresión: -
 Contador Duplex: -
 Contador Escaneado: -
 Contador Digitalización: -
 Contador Atascos: -
 Pruebas Técnicas: 32.

Información de Visita

Fecha: DIA 06 MES 07 AÑO 2023 Hora Ingreso: . Tiempo Espera: .
 Hora Inicio: . Hora Salida: .

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: . Minutos: -
GASTOS Transporte Ida: . Transporte Vuelta: . Urbano 1: -
 Urbano 2: . Urbano 3: . Alojamiento: .
 Desayuno: . Almuerzo: . Comida: .
 Fletes: . Otros: . Especifique: .

Resultados de la Visita:


Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imagenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente



Jose Daniel Beltrán
 Nombre

[Firma]
 Firma

Teléfono : 312 5212883

E-mail: chernadezgo@consejodeestado.gov.co

Calificación Servicio Técnico

Buena Regular Mala



Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

Nº SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
 Area/Dpto. Sala de Audiencias
 Dirección Cra 8 No. 12-65 p1 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto Diego Londoño/Carlos Hernandez
 Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa - 6959
 Marca Kodak
 Modelo S-3100
 Serie - 90135452

Detalle de la Falla Reportada Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: - 0
 Contador Final: - 21
 Contador Copiado: -
 Contador Impresión: -
 Contador Duplex: -
 Contador Escaneado: -
 Contador Digitalización: -
 Contador Atascos: -
 Pruebas Técnicas: 16

Información de Visita

Fecha: DIA 05 MES 07 AÑO 2023
 Hora Ingreso: . Tiempo Espera: .
 Hora Inicio: . Hora Salida: .

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: . Minutos: -
 Transporte Ida: . Transporte Vuelta: . Urbano 1 -
 Urbano 2: . Urbano 3: . Alojamiento: .
 Desayuno: . Almuerzo: . Comida: .
 Fletes: . Otros: . Especifico: .

GASTOS

Resultados de la Visita:


Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imágenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente



Santiago Aniba Caldera
 Nombre

[Signature]
 Firma

Teléfono : 312 5212883

E-mail: chernadezgo@consejodeestado.gov.co

Calificación Servicio Técnico

Buena Regular Mala

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
Area/Dpto. Sala de Audiencias
Dirección Cra 8 No. 12-65 p1 Ciudad Bogotá
Nombre Contacto Diego Londoño/Carlos Hernandez
Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa - 6957
Marca Kodak
Modelo S-3100
Serie - 70135456

Detalle de la Falla Reportada Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: - 0
Contador Final: - 46
Contador Copiado: -
Contador Impresión: -
Contador Duplex: -
Contador Escaneado: -
Contador Digitalización: -
Contador Atascos: -
Pruebas Técnicas: 8

Información de Visita

Fecha: DIA 05 MES 07 AÑO 2023
Hora Ingreso: . Tiempo Espera: .
Hora Inicio: . Hora Salida: .

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: . Minutos: -
Transporte Ida: . Transporte Vuelta: . Urbano 1 -
Urbano 2: . Urbano 3: . Alojamientos: .
Desayuno: . Almuerzo: . Comida: .
Fletes: . Otros: . Especifique: .

GASTOS

Resultados de la Visita:


Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imágenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente



Vanessa Penaranda C.
Nombre

Vanessa Penaranda
Firma

Teléfono : 312 5212883

E-mail: chernadezgo@consejodeestado.gov.co

Calificación Servicio Técnico

Buena Regular Mala



Calle 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
Area/Dpto. Sala de Audiencias
Dirección Cra 8 No. 12-65 p1 Ciudad Bogotá
Nombre Contacto Diego Londoño/Carlos Hernandez
Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa - 6955
Marca Kodak
Modelo S-3100
Serie 70135449

Detalle de la Falla Reportada Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: - 0
Contador Final: - 10
Contador Copiado: -
Contador Impresión: -
Contador Duplex: -
Contador Escaneado: -
Contador Digitalización: -
Contador Atascos: -
Pruebas Técnicas: 10

Información de Visita

Fecha: DIA 05 MES 07 AÑO 2023
Hora Ingreso: . Tiempo Espera: .
Hora Inicio: . Hora Salida: .

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: . Minutos: -
Transporte Ida: . Transporte Vuelta: . Urbano 1^o .
Urbano 2: . Urbano 3: . Alojamiento: .
Desayuno: . Almuerzo: . Comida: .
Fletes: . Otros: . Especifique: .

GASTOS


Resultados de la Visita:

Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imágenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Equipo en Funcionamiento SI NO



Espacio para el Cliente

Luis Fernando Berr
Nombre

Luis Fernando Berr
Firma

Teléfono : 312 5212883

Calificación Servicio Técnico Buena Regular Mala

E-mail: chernadezgo@consejodeestado.gov.co



Calle 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
Area/Dpto. Sala de Audiencias
Dirección Cra 8 No. 12-65 p1 Ciudad Bogotá
Nombre Contacto Diego Londoño/Carlos Hernandez
Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa - 6960
Marca Kodak
Modelo S-3100
Serie 70135450

Detalle de la Falla Reportada Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: - 0
Contador Final: - 15
Contador Copiado: -
Contador Impresión: -
Contador Duplex: -
Contador Escaneado: -
Contador Digitalización: -
Contador Atascos: -
Pruebas Técnicas: 15

Información de Visita

Fecha: DIA 05 MES 07 AÑO 2023
Hora Ingreso: . Tiempo Espera: .
Hora Inicio: . Hora Salida: .

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: . Minutos: -
Transporte Ida: . Transporte Vuelta: . Urbano 1: -
Urbano 2: . Urbano 3: . Alojamiento: .
Desayuno: . Almuerzo: . Comida: .
Fletes: . Otros: . Especifique: .

GASTOS

Resultados de la Visita:


Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imágenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente



CERY IIZETH PARRA
Nombre

CERY PARRA
Firma

Teléfono : 312 5212883

Calificación Servicio Técnico
Buena Regular Mala

E-mail: chernadezgo@consejodeestado.gov.co



Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
 Area/Dpto. Sala de Audiencias
 Dirección Cra 8 No. 12-65 p1 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto Diego Londoño/Carlos Hernandez
 Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa - 6958
 Marca Kodak
 Modelo S-3100
 Serie 70135418

Detalle de la Falla Reportada Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio

Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: - 0
 Contador Final: - 26
 Contador Copiado: -
 Contador Impresión: -
 Contador Duplex: -
 Contador Escaneado: -
 Contador Digitalización: -
 Contador Atascos: -
 Pruebas Técnicas: 26

Información de Visita

Fecha: DIA 05 MES 07 AÑO 2023 Hora Ingreso: - Tiempo Espera: -
 Hora Inicio: - Hora Salida: -

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: - Horas: - Minutos: -
 Transporte Ida: - Transporte Vuelta: - Urbano 1: -
 Urbano 2: - Urbano 3: - Alojamientos: -
 Desayuno: - Almuerzo: - Comida: -
 Fletes: - Otros: - Especifique: -

GASTOS

Resultados de la Visita:


Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imagenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente



Edward Sebastian Mora
Nombre

[Firma]
Firma

Teléfono : 312 5212883

Calificación Servicio Técnico Buena Regular Mala

E-mail: chernadezgo@consejodeestado.gov.co



Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden aopha versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Gobierno Estado.
 Area/Dpto. SALA AUDIENCIAS
 Dirección CEN 8 N° 12-65 P.J. Ciudad BOGOTÁ
 Nombre Contacto Diego Lombardi / Carlos Hernandez
 Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa 5794
 Marca Kodak
 Modelo I3550
 Serie 60885127

Detalle de la Falla Reportada Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Allstamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: 2065911
 Contador Final: _____
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: _____
 Contador Digitalización: 206872
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: 730

Información de Visita

Fecha:

DIA	28
MES	06
AÑO	2023

 Hora Ingreso: 9:00 Tiempo Espera: 60
 Hora Inicio: 9:00 Hora Salida: 12:15

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1: _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamientos: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

GASTOS

Resultados de la Visita: Se Asiste al punto, se realiza configuración de conexión con perfiles de digitalización y creación de archivos para realizar pruebas del equipo. Se da instalación de nuevo y mantenimiento de personalización de digitalización OK.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Carlos A. Hernandez.
Nombre

[Firma]
Firma

Teléfono: 3125212883 Buena Regular Mala
 E-mail: C.Hernandezgo@GobiernoEstado.gov.co





Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente	Información del Equipo
Entidad <u>Consejo de Estado</u>	Placa <u>6963</u>
Area/Dpto. <u>Salas de Audiencias</u>	Marca <u>Kodak</u>
Dirección <u>CEN 8 N° 12-65 PJ</u> Ciudad <u>BOGOTÁ</u>	Modelo <u>1-3100</u>
Nombre Contacto <u>ING. PÉREZ LOBOS</u>	Serie <u>70135427</u>
Técnico Asignado <u>Luis Alberto Bohórquez</u>	
Detalle de la Falla Reportada <u>Instalación equipo.</u>	

Espacio para el Ingeniero de Servicio


Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita	Información de Visita
Contador Total Inicial: <u>0</u>	Fecha: DIA <u>10</u> MES <u>07</u> AÑO <u>2028</u>
Contador Final: <u>120</u>	Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
Contador Copiado: _____	Hora Inicio: _____ Hora Salida: _____
Contador Impresión: _____	Información de Recorrido
Contador Duplex: _____	Tiempo Transporte: _____ Horas: _____ Minutos: _____
Contador Escaneado: _____	GASTOS Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1: _____
Contador Digitalización: _____	Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
Contador Atascos: _____	Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
Pruebas Técnicas: <u>16</u>	Fletes: _____ Otros: _____ Especificue: _____

Resultados de la Visita: Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instala los opcionales, se instala software de digitaliz. y se crea perfiles de gestión de imágenes OK. Se da instrucción de manipulación y manejo del equipo, se habilita servicio digitalización por Red, comunicación USB de Alta Comunicación, se realizan pruebas con funcionamiento asignado OK.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad	Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO



Espacio para el Cliente

Nombre Paula C. Sepúlveda Firma Paula C. Sepúlveda

Calificación Servicio Técnico Buena Regular Mala
 Teléfono: 314 8436979
 E-mail: paulacamb@sepulveda@hotmail.com

N° SERVICIO

Información del Cliente	Información del Equipo
Entidad <u>Consejo de Estado</u>	Placa <u>6967</u>
Area/Dpto. <u>Sala de Audiencias</u>	Marca <u>Kodak</u>
Dirección <u>Car B N° 12-65 PL</u> Ciudad <u>BOGOTÁ</u>	Modelo <u>I-3100</u>
Nombre Contacto <u>ing. DIEGO LONDOÑO</u>	Serie <u>70135415</u>
Técnico Asignado <u>Luis Alberto Bohórquez</u>	
Detalle de la Falla Reportada <u>instalación equipo</u>	

Espacio para el Ingeniero de Servicio


Tipo de Servicio: Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita	Información de Visita
Contador Total Inicial: <u>1</u>	Fecha: DIA <u>10</u> MES <u>07</u> AÑO <u>2023</u>
Contador Final: <u>46</u>	Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
Contador Copiado: _____	Hora Inicio: _____ Hora Salida: _____
Contador Impresión: _____	Información de Recorrido
Contador Duplex: _____	Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
Contador Escaneado: _____	GASTOS Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1: _____ Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____ Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____ Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____
Contador Digitalización: _____	
Contador Atascos: _____	
Pruebas Técnicas: <u>8</u>	

Resultados de la Visita: se asiste al punto se realiza configuración del scanner inicialización, se instala los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imágenes OK, se da instrucción de manejo y manipulación de equipo OK, se habilita digitalización por red, se dejó comunicación por usb de alta comunicación, se realizan pruebas con funcionamiento asignado OK.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO



Espacio para el Cliente

Calificación Servicio Técnico Buena Regular Mala

Teléfono: 314 8436979
E-mail: deputado19@granimagen.com

Alejandro Diego Cortes Nombre [Firma] Firma



Calle 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
Area/Dpto. SALA de ASESORIA
Dirección CRA 8 N° 12-65 PI Ciudad BOGOTÁ
Nombre Contacto Mb - Diego Bohórquez
Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa 6969
Marca Kodak
Modelo I-3100
Serie 70135431

Detalle de la Falla Reportada

instalación equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: 0
Contador Final: 78
Contador Copiado: _____
Contador Impresión: _____
Contador Duplex: _____
Contador Escaneado: _____
Contador Digitalización: _____
Contador Atascos: _____
Pruebas Técnicas: 16

Información de Visita

Fecha: DIA 10 MES 07 AÑO 2023
Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
Hora Inicio: _____ Hora Salida: _____

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamientos: _____
Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

**G
A
S
T
O
S**

Resultados de la Visita:

Se Asiste al punto se realiza configuración de scanner e inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imágenes OK, se da instrucciones de manipulación y manejo del equipo, se habilita servicio digitalización por red, comunicación USB alta comunicación, se realizan pruebas con funcionario asignado OK.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad	Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente


Calificación Servicio Técnico Buena Regular Mala

Teléfono: 31484136979

E-mail: digitalización2@consejodeestado.gov.co

Juan Fernando
Nombre

Juan Fernando
Firma





Calle 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
Area/Dpto. Sala de Noticias
Dirección CRA 8 N° 12-65 PI Ciudad BOGOTÁ
Nombre Contacto ING. DIEGO LOBONÓ
Técnico Asignado **Luis Alberto Bohórquez**

Información del Equipo

Placa 6962
Marca KODAK
Modelo I-3100
Serie 70135424

Detalle de la Falla Reportada Instalación equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita
Contador Total Inicial: 8
Contador Final: 86
Contador Copiado: _____
Contador Impresión: _____
Contador Duplex: _____
Contador Escaneado: _____
Contador Digitalización: _____
Contador Atascos: _____
Pruebas Técnicas: 17.

Información de Visita
Fecha: DIA 10 MES 07 AÑO 2023
Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
Hora Inicio: _____ Hora Salida: _____


Información de Recorrido
Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

**G
A
S
T
O
S**

Resultados de la Visita: se asiste al punto se realiza configuración de scanner y la inicialización, se instala los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imágenes OK, se da instrucción de manejo y manipulación del equipo, se habilita servicio digitalización por red, se habilita comunicación usb alta comunicación, se realizan pruebas con funcionamiento asignado a satisfacción OK.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad	Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO



Espacio para el Cliente

Angie Martínez
Nombre

[Signature]
Firma

Calificación Servicio Técnico Buena Regular Mala
Teléfono: 314 8436979
E-mail: angiemartinez107@gmail.com

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
 Area/Dpto. Sala de Audiencias
 Dirección Cra 8 N° 12-65 PL Ciudad BOGOTÁ
 Nombre Contacto ing DIEGO LOURDO
 Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa 6966
 Marca KODAK
 Modelo I-3100
 Serie 70135432

Detalle de la Falla Reportada instalación equipo.

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita
 Contador Total Inicial: 0
 Contador Final: 16
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: _____
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: 12

Información de Visita
 Fecha: DIA 10 MES 07 AÑO 2023
 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: _____ Hora Salida: _____


Información de Recorrido
 Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
GASTOS
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1: _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

Resultados de la Visita: se asiste al punto se realiza configuración de scanner digitaliza se instala opcionales, se instala software de digitalización y creación de perfiles de gestión de imágenes OK. se da instrucción/mantenimiento y manejo del equipo se habilita, servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado OK

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO



Espacio para el Cliente

Luis David Aldana
Nombre

[Signature]
Firma

Teléfono: 3148436979 Buena Regular Mala
 E-mail: luisdavid.aldana@gmail.com

Calificación Servicio Técnico

Nº SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
 Area/Dpto. Sala de Audiencias
 Dirección CEN 8 N° 12-65 Pl Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto Ing Diego Iopdonio
 Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa 6964
 Marca Kodak
 Modelo I-3100
 Serie 70135426

Detalle de la Falla Reportada

Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio

Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: 0
 Contador Final: 69
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: _____
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: 11

Información de Visita

Fecha: 10 / 07 / 2023 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: _____ Hora Salida: _____

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: _____ Horas: _____ Minutos: _____
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

**G
A
S
T
O
S**

Resultados de la Visita:

Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitaliz. y se crea perfiles de gestión de imágenes OK. Se dan instrucciones de manipulación y manejo del equipo OK. Se habilita servicio digitalización por Red, comunicación USB de alta comunicación, se realizan pruebas con el funcionario asignado OK.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③


Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Estefhanie Poveda Vega.
Nombre

[Firma]
Firma

Calificación Servicio Técnico
 Teléfono: 31418316977 Buena Regular Mala
 E-mail: epovedav@consejoestado.gov.co.





Calle 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
 Area/Dpto. SALA de Audiencias
 Dirección CEN 8 N° 12-65 P1 Ciudad BOGOTÁ
 Nombre Contacto Ing. DIEGO LOURDOÑO
 Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa 6968
 Marca KODAK
 Modelo J-3100
 Serie 701314130

Detalle de la Falla Reportada

Instalación equipo.

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
 Contador Final: _____
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: _____
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: DIA 10 MES 07 AÑO 2023
 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: _____ Hora Salida: _____

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamientos: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

**G
A
S
T
O
S**

Resultados de la Visita:

se asiste al punto se realiza configuración de scanner e inicialización, se instalan opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imágenes OK, se da instrucción manipulación y manejo del equipo, se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb de alta comunicación, se realizan pruebas con funcionario asignado OK.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad	Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO


Espacio para el Cliente

Shirley A. Quiróz de
Nombre

[Firma]
Firma

Teléfono: 314 8436979 Buena Regular Mala
 E-mail: shirleyquiróz@yahoo.com

Calificación Servicio Técnico





Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

Nº SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
 Area/Dpto. Sala de Audiencias.
 Dirección CZA 8 N-12-65 Pl Ciudad BOGOTÁ
 Nombre Contacto Ing. Digo Lombardo
 Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa 6965
 Marca Kodak
 Modelo J-3100
 Serie 70135423

Detalle de la Falla Reportada Instalación equipo.

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita
 Contador Total Inicial: 0
 Contador Final: 146
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: _____
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: 18

Información de Visita
 Fecha: DIA 10 MES 07 AÑO 2003
 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: _____ Hora Salida: _____


Información de Recorrido
 Tiempo Transporte: _____ Horas: _____ Minutos: _____
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

**G
A
S
T
O
S**

Resultados de la Visita: Se asiste al punto se realiza configuración scanner inicial, se instala los opcionales, se instala software de digitalización, y se crean perfiles de gestión de imágenes OK, se da instrucción manipulación y manejo del equipo, se habilita servicio digitalización por red, comunicación USB de alta comunicación, se realizan pruebas con funcionamiento asignado OK

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad	Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO



Espacio para el Cliente

Nombre Laura Gonzalez Torres Firma [Signature]
 Teléfono: 3148236979 Buena Regular Mala
 E-mail: _____

Calificación Servicio Técnico



Callo 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagon.com

orden sophia versión 4/DL

Nº SERVICIO

Información del Cliente		Información del Equipo	
Entidad	Consejo de Estado	Placa	6972
Area/Dpto.	- SALA 1º Estación Digitalización	Marca	Kodak
Dirección	Calle 73 N° 10-83 P. 7. Ciudad Bogotá	Modelo	I-3100
Nombre Contacto	Ing Diego Londoño	Serie	70135420
Técnico Asignado	Luis Alberto Bohórquez		
Detalle de la Falla Reportada		Instalación Equipo	

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita		Información de Visita	
Contador Total Inicial:	0	Fecha:	
Contador Final:	90	DIA 11 MES 07 AÑO 2023	Hora Ingreso: 7:00
Contador Copiado:	-		Tempo Espera: 0
Contador Impresión:	-		Hora Inicio: 7:00
Contador Duplex:	-		Hora Salida: 9:45
Contador Escaneado:	-	Información de Recorrido	
Contador Digitalización:	-	Tiempo Transporte:	Horas: Minutos: -
Contador Atascos:	-	Transporte Ida:	Transporte Vuelta: Urbano 1
Pruebas Técnicas:	12.	Urbano 2:	Urbano 3: Alojamiento:
		Desayuno:	Almuerzo: Comida:
		Fletes:	Otros: Especifique:

Resultados de la Visita: Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imágenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO



Espacio para el Cliente

Nombre: DPT. VINCAS P. Firma: [Signature]

Teléfono: 314 8436979
E-mail: djllondonoa@consejodeestado.gov.co
Calificación Servicio Técnico Buena Regular Mala

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
Area/Dpto. Instrucción digitalización
Dirección Calle 93 N° 10-83 P 9 Ciudad Bogotá
Nombre Contacto Ing. Diego Londoño
Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa 6970
Marca Kodak
Modelo I-3100
Serie 70135419

Detalle de la Falla Reportada Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: 1501
Contador Final: 1550
Contador Copiado: -
Contador Impresión: -
Contador Duplex: -
Contador Escaneado: -
Contador Digitalización: -
Contador Atascos: -
Pruebas Técnicas: 178

Información de Visita

Fecha: DIA 18 MES 07 AÑO 2023
Hora Ingreso: 7:15 Tiempo Espera: 45
Hora Inicio: 8:00 Hora Salida: 9:15

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: Minutos: -

Transporte Ida: Transporte Vuelta: Urbano 1

Urbano 2: Urbano 3: Alojamientos:

Desayuno: Almuerzo: Comida:

Fletes: Otros: Especifique:


GASTOS

Resultados de la Visita: Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imagenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad	Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			1 2 3				1 2 3
			1 2 3				1 2 3
			1 2 3				1 2 3
			1 2 3				1 2 3

Equipo en Funcionamiento: SI NO

Espacio para el Cliente



Florella Carbono

Nombre

Firma

Teléfono: 314 8436979

E-mail: djlondono@consejodeestado.gov.co

Calificación Servicio Técnico

Buena Regular Mala



Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

Nº SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
 Area/Dpto. - Instrucción digitalización
 Dirección Calle 73 N° 10-83 P.9 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto Ing Diego Londoño
 Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa 6971
 Marca Kodak
 Modelo I-3100
 Serie 7013276L

Detalle de la Falla Reportada Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: 1001
 Contador Final: 1093
 Contador Copiado: -
 Contador Impresión: -
 Contador Duplex: -
 Contador Escaneado: -
 Contador Digitalización: -
 Contador Atascos: -
 Pruebas Técnicas: 395

Información de Visita

Fecha:

DIA	MES 07	ANO 2023
-----	--------	----------

 Hora Ingreso: 9:45 Tiempo Espera: 0
 Hora Inicio: 9:45 Hora Salida: 11:30

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: Minutos: -
GASTOS
 Transporte Ida: Transporte Vuelta: Urbano 1:
 Urbano 2: Urbano 3: Alojamientos:
 Desayuno: Almuerzo: Comida:
 Fletes: Otros: Especifique:

Resultados de la Visita:

Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imágenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad	Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente



Sergio Sanchez
 Nombre

Firma

Teléfono : 314 8406979

E-mail: djlondonoa@consejodeestado.gov.co

Calificación Servicio Técnico

Buena Regular Mala

Nº SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
 Area/Dpto. Sala de Audiencias 2
 Dirección Cra 8 No. 12-65 p1 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto Fabian Castiblanco
 Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa - 6973

Marca Kodak

Modelo S-3100

Serie 70132282

Detalle de la Falla Reportada Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio

Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: - 0
 Contador Final: - 180
 Contador Copiado: -
 Contador Impresión: -
 Contador Duplex: -
 Contador Escaneado: -
 Contador Digitalización: -
 Contador Atascos: -
 Pruebas Técnicas: 12

Información de Visita

Fecha: DIA MES 07 AÑO 2023
 Hora Ingreso: - Tiempo Espera: -
 Hora Inicio: - Hora Salida: -

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: - Minutos: -

GASTOS

Transporte Ida: - Transporte Vuelta: - Urbano 1: -
 Urbano 2: - Urbano 3: - Alojamiento: -
 Desayuno: - Almuerzo: - Comida: -
 Fletes: - Otros: - Especifique: -

Resultados de la Visita:

Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imagenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

FABIAN C.
Nombre

[Firma]
Firma

Teléfono : 312 5212883

E-mail: chernadezgo@consejodeestado.gov.co

Calificación Servicio Técnico

Buena Regular Mala



ACTA INSTALACION

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		7004	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	ROUTER WIFI	MODELO	AC 5
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	E7973017250002644	SERIE SORTER	
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS				CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI		NO	ALIMENTADOR	OK		NO
BANDEJA SALIDA ADF	SI		NO	EQUIPO	OK		NO
ALIMENTADOR	SI		NO	SORTER	OK		NO
CUBRE ORIGINAL	SI		NO	TAPAS	OK		NO
CABLE DE PODER	SI		NO	CABLES	OK		NO
GANCHOS DE SORTER	SI		NO	PANEL CONTROL	OK		NO
CONECTIVIDAD	SI		NO	RUEDAS	OK		NO
TONER	SI		NO	CANTIDAD	No.		No. Cartucho:

ADICIONALES	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	FABIAN COSTA	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	PROFESOR	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES
TELEFONO	312764631	JEFE DE BODEGA	
CORREO	FABIAN@CORTESMGA	COORDINADOR CONTRATO	



ACTA ENTREGA

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		7004	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	ROUTER WIFI	MODELO	AC 5
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	E7973017250002644	SERIE SORTER	
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS				CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI	NO		ALIMENTADOR	OK	NO	
BANDEJA SALIDA ADF	SI	NO		EQUIPO	OK	NO	
ALIMENTADOR	SI	NO		SORTER	OK	NO	
CUBRE ORIGINAL	SI	NO		TAPAS	OK	NO	
CABLE DE PODER	SI	NO		CABLES	OK	NO	
GANCHOS DE SORTER	SI	NO		PANEL CONTROL	OK	NO	
CONECTIVIDAD	SI	NO		RUEDAS	OK	NO	
TONER	SI	NO		CANTIDAD	No.	No. Cartucho:	

ADICIONALES	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	FEBIOS COSTA COLO	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	profesional GLOVIS	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES
TELEFONO	312764631	JEFE DE BODEGA	
CORREO		COORDINADOR CONTRATO	



ACTA ENTREGA

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		7005	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	ROUTER WIFI	MODELO	AC 5
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	E7973017250002788	SERIE SORTER	
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS				CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI	NO		ALIMENTADOR	OK	NO	
BANDEJA SALIDA ADF	SI	NO		EQUIPO	OK	NO	
ALIMENTADOR	SI	NO		SORTER	OK	NO	
CUBRE ORIGINAL	SI	NO		TAPAS	OK	NO	
CABLE DE PODER	SI	NO		CABLES	OK	NO	
GANCHOS DE SORTER	SI	NO		PANEL CONTROL	OK	NO	
CONECTIVIDAD	SI	NO		RUEDAS	OK	NO	
TONER	SI	NO		CANTIDAD	No.	No. Cartucho:	

ADICIONALES	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	FABIO COSTISLOCO	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	PROFESIONAL GRADO 10	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES
TELEFONO	322564631	JEFE DE BODEGA	
CORREO	ll /	COORDINADOR CONTRATO	



ACTA INSTALACION

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		7005	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	ROUTER WIFI	MODELO	AC 5
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	E7973017250002788	SERIE SORTER	
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS				CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI	NO		ALIMENTADOR	OK	NO	
BANDEJA SALIDA ADF	SI	NO		EQUIPO	OK	NO	
ALIMENTADOR	SI	NO		SORTER	OK	NO	
CUBRE ORIGINAL	SI	NO		TAPAS	OK	NO	
CABLE DE PODER	SI	NO		CABLES	OK	NO	
GANCHOS DE SORTER	SI	NO		PANEL CONTROL	OK	NO	
CONECTIVIDAD	SI	NO		RUEDAS	OK	NO	
TONER	SI	NO		CANTIDAD	No.	No. Cartucho:	

ADICIONALES	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	FABIAN COSTA	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	PROFESIONAL GRAFICO	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES
TELEFONO	30270403	JEFE DE BODEGA	
CORREO	ll	COORDINADOR CONTRATO	



ACTA ENTREGA

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		7006	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	ROUTER WIFI	MODELO	AC 5
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	E7973017250002699	SERIE SORTER	
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS				CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI	NO		ALIMENTADOR EQUIPO	OK	NO	
BANDEJA SALIDA ADF	SI	NO		SORTER	OK	NO	
ALIMENTADOR	SI	NO		TAPAS	OK	NO	
CUBRE ORIGINAL	SI	NO		CABLES	OK	NO	
CABLE DE PODER	SI	NO		PANEL CONTROL	OK	NO	
GANCHOS DE SORTER	SI	NO		RUEDAS	OK	NO	
CONECTIVIDAD	SI	NO		CANTIDAD	No.	No. Cartucho:	
TONER	SI	NO					

ADICIONALES	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	FABIAN COSTALORA	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	PROFESIONAL GRUPO IG	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES
TELEFONO	3212909631	JEFE DE BODEGA	
CORREO		COORDINADOR CONTRATO	



ACTA INSTALACION

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		7006	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	ROUTER WIFI	MODELO	AC 5
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	E7973017250002699	SERIE SORTER	
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS			CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI	NO	ALIMENTADOR	OK	NO	
BANDEJA SALIDA ADF	SI	NO	EQUIPO	OK	NO	
ALIMENTADOR	SI	NO	SORTER	OK	NO	
CUBRE ORIGINAL	SI	NO	TAPAS	OK	NO	
CABLE DE PODER	SI	NO	CABLES	OK	NO	
GANCHOS DE SORTER	SI	NO	PANEL CONTROL	OK	NO	
CONECTIVIDAD	SI	NO	RUEDAS	OK	NO	
TONER	SI	NO	CANTIDAD	No.	No. Cartucho:	

ADICIONALES	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO		
NOMBRE	FABIAN COSTA	JEFE DESPACHOS		GUIA No
CARGO	PROFESIONAL ELECTRO	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES	
TELEFONO	321764631	JEFE DE BODEGA		
CORREO		COORDINADOR CONTRATO		



ACTA ENTREGA

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		7007	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	ROUTER WIFI	MODELO	AC 5
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	E7973017250002643	SERIE SORTER	
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS				CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI	NO		ALIMENTADOR	OK	NO	
BANDEJA SALIDA ADF	SI	NO		EQUIPO	OK	NO	
ALIMENTADOR	SI	NO		SORTER	OK	NO	
CUBRE ORIGINAL	SI	NO		TAPAS	OK	NO	
CABLE DE PODER	SI	NO		CABLES	OK	NO	
GANCHOS DE SORTER	SI	NO		PANEL CONTROL	OK	NO	
CONECTIVIDAD	SI	NO		RUEDAS	OK	NO	
TONER	SI	NO		CANTIDAD	No.	No. Cartucho:	

ADICIONALES	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	FABIAN COSTA BARRERA	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	PROFESIONAL GRUPO	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES
TELEFONO	311764631	JEFE DE BODEGA	
CORREO		COORDINADOR CONTRATO	



ACTA INSTALACION

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		7007	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	ROUTER WIFI	MODELO	AC 5
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	E7973017250002643	SERIE SORTER	
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS				CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI		NO	ALIMENTADOR	OK		NO
BANDEJA SALIDA ADF	SI		NO	EQUIPO	OK		NO
ALIMENTADOR	SI		NO	SORTER	OK		NO
CUBRE ORIGINAL	SI		NO	TAPAS	OK		NO
CABLE DE PODER	SI		NO	CABLES	OK		NO
GANCHOS DE SORTER	SI		NO	PANEL CONTROL	OK		NO
CONECTIVIDAD	SI		NO	RUEDAS	OK		NO
TONER	SI		NO	CANTIDAD	No.		No. Cartucho:
ADICIONALES							
	CANTIDAD	DOCUMENTO #					
TONER							
PAPEL							
SUMINISTROS VARIOS							
SELLO				CONTROL ADMINISTRATIVO			
NOMBRE	#03101 COSTILLO			JEFE DESPACHOS			GUIA No
CARGO	PROFESIONAL GRUPO IS			CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES		
TELEFONO	3212769631			JEFE DE BODEGA			
CORREO				COORDINADOR CONTRATO			



Calle 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

Nº SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
Area/Dpto. SALA AUXILIAR 01
Dirección CPA 8 N° 12-58 PI Ciudad Bogotá
Nombre Contacto Ing Diego Londoño
Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa 6974
Marca Kodak
Modelo I-3100
Serie 70132636

Detalle de la Falla Reportada Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: 0
Contador Final: 240
Contador Copiado: -
Contador Impresión: -
Contador Duplex: -
Contador Escaneado: -
Contador Digitalización: -
Contador Atascos: -
Pruebas Técnicas: 180

Información de Visita

Fecha: DIA 19 MES 07 AÑO 2023
Hora Ingreso: 1:45 Tiempo Espera: 0
Hora Inicio: 1:45 Hora Salida: 5:15

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: - Minutos: 60 mins
Transporte Ida: - Transporte Vuelta: - Urbano 1: 12.900
Urbano 2: - Urbano 3: - Alojamiento: -
Desayuno: - Almuerzo: - Comida: -
Fletes: - Otros: - Especifique: -



Resultados de la Visita: Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imagenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente



Diego Londoño

Teléfono : 314 8436979

Calificación Servicio Técnico Buena Regular Mala



ACTA INSTALACION

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		6975	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	KODAK	MODELO	S 3100
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	70132631	SERIE SORTER	ESCANER
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS				CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI	NO		ALIMENTADOR	OK	NO	
BANDEJA SALIDA ADF	SI	NO		EQUIPO	OK	NO	
ALIMENTADOR	SI	NO		SORTER	OK	NO	
CUBRE ORIGINAL	SI	NO		TAPAS	OK	NO	
CABLE DE PODER	SI	NO		CABLES	OK	NO	
GANCHOS DE SORTER	SI	NO		PANEL CONTROL	OK	NO	
CONECTIVIDAD	SI	NO		RUEDAS	OK	NO	
TONER	SI	NO		CANTIDAD	No.	No. Cartucho:	

ADICIONALES	<u>CABLE USB</u>	
	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	<i>Maria Torres</i>	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	<i>Def - 21</i>	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES
TELEFONO	<i>[Handwritten]</i>	JEFE DE BODEGA	
CORREO	<i>maria.torres@carbopec.gov.co</i>	COORDINADOR CONTRATO	



ACTA INSTALACION

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		7002	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	ROUTER WIFI	MODELO	AC 5
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	E7973017250002695	SERIE SORTER	
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS				CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI	NO		ALIMENTADOR	OK	NO	
BANDEJA SALIDA ADF	SI	NO		EQUIPO	OK	NO	
ALIMENTADOR	SI	NO		SORTER	OK	NO	
CUBRE ORIGINAL	SI	NO		TAPAS	OK	NO	
CABLE DE PODER	SI	NO		CABLES	OK	NO	
GANCHOS DE SORTER	SI	NO		PANEL CONTROL	OK	NO	
CONECTIVIDAD	SI	NO		RUEDAS	OK	NO	
TONER	SI	NO		CANTIDAD	No.	No. Cartucho:	

ADICIONALES	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELO		CONTROL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	<i>The Torres</i>	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	<i>Defensor</i>	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES
TELEFONO		JEFE DE BODEGA	
CORREO	<i>morho@cojapez.gov.co</i>	COORDINADOR CONTRATO	

SM-LO



ACTA INSTALACION

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		7003	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	ROUTER WIFI	MODELO	AC 5
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	E7973017250002787	SERIE SORTER	
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS			CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI	NO	ALIMENTADOR	OK	NO	
BANDEJA SALIDA ADF	SI	NO	EQUIPO	OK	NO	
ALIMENTADOR	SI	NO	SORTER	OK	NO	
CUBRE ORIGINAL	SI	NO	TAPAS	OK	NO	
CABLE DE PODER	SI	NO	CABLES	OK	NO	
GANCHOS DE SORTER	SI	NO	PANEL CONTROL	OK	NO	
CONECTIVIDAD	SI	NO	RUEDAS	OK	NO	
TONER	SI	NO	CANTIDAD	No.	No. Cartucho:	

ADICIONALES	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO		
NOMBRE	<i>Marta Torres</i>	JEFE DESPACHOS		GUIA No
CARGO	<i>Prej - 21</i>	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES	
TELEFONO	<i>_____</i>	JEFE DE BODEGA		
CORREO	<i>morthot@corkepaucjv-cv</i>	COORDINADOR CONTRATO		



ACTA ENTREGA

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		6976	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	KODAK	MODELO	S 3100
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	70132376	SERIE SORTER	ESCANER
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS				CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI		NO	ALIMENTADOR	OK		NO
BANDEJA SALIDA ADF	SI		NO	EQUIPO	OK		NO
ALIMENTADOR	SI		NO	SORTER	OK		NO
CUBRE ORIGINAL	SI		NO	TAPAS	OK		NO
CABLE DE PODER	SI		NO	CABLES	OK		NO
GANCHOS DE SORTER	SI		NO	PANEL CONTROL	OK		NO
CONECTIVIDAD	SI		NO	RUEDAS	OK		NO
TONER	SI		NO	CANTIDAD	No.		No. Cartucho:

ADICIONALES	CABLE USB	
	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	<i>Diego Torres A</i>	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	<i>Prof 6yo</i>	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES
TELEFONO	<i>2070</i>	JEFE DE BODEGA	
CORREO		COORDINADOR CONTRATO	



ACTA ENTREGA

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		6977	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	KODAK	MODELO	S 3100
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	70132307	SERIE SORTER	ESCANER
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS				CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI	NO		ALIMENTADOR	OK	NO	
BANDEJA SALIDA ADF	SI	NO		EQUIPO	OK	NO	
ALIMENTADOR	SI	NO		SORTER	OK	NO	
CUBRE ORIGINAL	SI	NO		TAPAS	OK	NO	
CABLE DE PODER	SI	NO		CABLES	OK	NO	
GANCHOS DE SORTER	SI	NO		PANEL CONTROL	OK	NO	
CONECTIVIDAD	SI	NO		RUEDAS	OK	NO	
TONER	SI	NO		CANTIDAD	No.	No. Cartucho:	

ADICIONALES	CABLE USB	
	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	<i>Diego Torres L</i>	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	<i>Prof. E.L.</i>	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES
TELEFONO	<i>2040</i>	JEFE DE BODEGA	
CORREO	<i>[Signature]</i>	COORDINADOR CONTRATO	



Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
 Area/Dpto. Sala de Audiencias 2
 Dirección Cra 8 No. 12-65 p1 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto Martha Triana
 Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa - 6978
 Marca Kodak
 Modelo S-3100
 Serie 70135425

Detalle de la Falla Reportada Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: 0
 Contador Final: 120
 Contador Copiado: -
 Contador Impresión: -
 Contador Duplex: -
 Contador Escaneado: -
 Contador Digitalización: -
 Contador Atascos: -
 Pruebas Técnicas: SI

Información de Visita

Fecha: DIA 25 MES 07 AÑO 2023
 Hora Ingreso: - Tiempo Espera: -
 Hora Inicio: - Hora Salida: -

Información de Recorrido

TIEMPO
 Transporte: Horas: - Minutos: -
 Transporte Ida: - Transporte Vuelta: - Urbano 1: -
 Urbano 2: - Urbano 3: - Alojamiento: -
 Desayuno: - Almuerzo: - Comida: -
 Fletes: - Otros: - Especifique: -

Resultados de la Visita: Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imágenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad	Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente



Martha Triana
 Nombre

[Firma]
 Firma

Teléfono : 312 5212883

E-mail: chernadezgo@consejodeestado.gov.co

Calificación Servicio Técnico
 Buena Regular Mala



ACTA INSTALACION

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		6978	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	KODAK	MODELO	S 3100
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	70135425	SERIE SORTER	ESCANER
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS				CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI	NO		ALIMENTADOR	OK	NO	
BANDEJA SALIDA ADF	SI	NO		EQUIPO	OK	NO	
ALIMENTADOR	SI	NO		SORTER	OK	NO	
CUBRE ORIGINAL	SI	NO		TAPAS	OK	NO	
CABLE DE PODER	SI	NO		CABLES	OK	NO	
GANCHOS DE SORTER	SI	NO		PANEL CONTROL	OK	NO	
CONECTIVIDAD	SI	NO		RUEDAS	OK	NO	
TONER	SI	NO		CANTIDAD	No.	No. Cartucho:	

ADICIONALES	<u>CABLE USB</u>	
	CANTIDAD	DOCUMENTO #

TONER		
PAPEL		

SUMINISTROS VARIOS	
--------------------	--

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	<i>Evaristo Torres</i>	JEFE DESPACHOS	GUITA No
CARGO	<i>Procurador / 21</i>	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES
TELEFONO	<i>_____</i>	JEFE DE BODEGA	
CORREO	<i>moh-torres@procuraduria.gov.co</i>	COORDINADOR CONTRATO	

gov.co



ACTA ENTREGA

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		6979	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	KODAK	MODELO	S 3100
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	70132774	SERIE SORTER	ESCANER
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS			CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI	NO	ALIMENTADOR	OK	NO	
BANDEJA SALIDA ADF	SI	NO	EQUIPO	OK	NO	
ALIMENTADOR	SI	NO	SORTER	OK	NO	
CUBRE ORIGINAL	SI	NO	TAPAS	OK	NO	
CABLE DE PODER	SI	NO	CABLES	OK	NO	
GANCHOS DE SORTER	SI	NO	PANEL CONTROL	OK	NO	
CONECTIVIDAD	SI	NO	RUEDAS	OK	NO	
TONER	SI	NO	CANTIDAD	No.	No. Cartucho:	

ADICIONALES	<u>CABLE USB</u>	
	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	<i>Diego Torres</i>	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	<i>Asig Ejp</i>	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES
TELEFONO	<i>2070</i>	JEFE DE BODEGA	
CORREO		COORDINADOR CONTRATO	

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo de Estado
 Area/Dpto. Sala de Audiencias Z.
 Dirección Cra 8 No. 12-65 p1 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto Fabian Castiblanco
 Técnico Asignado Luis Alberto Bohórquez

Información del Equipo

Placa 6980
 Marca Kodak
 Modelo S-3100
 Serie 70135428

Detalle de la Falla Reportada Instalación Equipo

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: - 0
 Contador Final: - 120
 Contador Copiado: -
 Contador Impresión: -
 Contador Duplex: -
 Contador Escaneado: -
 Contador Digitalización: -
 Contador Atascos: -
 Pruebas Técnicas: 93

Información de Visita

Fecha: DIA 25 MES 07 AÑO 2023
 Hora Ingreso: Tiempo Espera:
 Hora Inicio: Hora Salida:

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: Minutos:
 Transporte Ida: Transporte Vuelta: Urbano 1:
 Urbano 2: Urbano 3: Alojamiento:
 Desayuno: Almuerzo: Comida:
 Fletes: Otros: Especifique:

GASTOS

Resultados de la Visita:

Se asiste al punto se realiza configuración de scanner inicialización, se instalan los opcionales, se instala software de digitalización y se crea perfiles de gestión de imagenes ok, se da instrucción manipulación y manejo de equipo se habilita servicio digitalización por red, comunicación usb alta comunicación se realizan pruebas con funcionario asignado ok.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad	Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente



Fabian S C
 Nombre

[Firma]
 Firma

Teléfono : 312 5212883

E-mail: chernadezgo@consejodeestado.gov.co

Calificación Servicio Técnico
 Buena Regular Mala



ACTA ENTREGA

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		6980	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	KODAK	MODELO	S 3100
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	70135428	SERIE SORTER	ESCANER
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS				CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI	NO		ALIMENTADOR	OK	NO	
BANDEJA SALIDA ADF	SI	NO		EQUIPO	OK	NO	
ALIMENTADOR	SI	NO		SORTER	OK	NO	
CUBRE ORIGINAL	SI	NO		TAPAS	OK	NO	
CABLE DE PODER	SI	NO		CABLES	OK	NO	
GANCHOS DE SORTER	SI	NO		PANEL CONTROL	OK	NO	
CONECTIVIDAD	SI	NO		RUEDAS	OK	NO	
TONER	SI	NO		CANTIDAD	No.	No. Cartucho:	

ADICIONALES	<u>CABLE USB</u>	
	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO		
NOMBRE	FARIAN CASTIBLANCO	JEFE DESPACHOS		GUIA No
CARGO	profesional grafico	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES	
TELEFONO	3212764631	JEFE DE BODEGA		
CORREO		COORDINADOR CONTRATO		



ACTA INSTALACION

ASIG SOPHIA

CRA 51 # 128-58 PRADO
VERANIEGO

DIA 19 MES JULIO AÑO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO			
NOMBRE	RAMA JUDICIAL	PLACA		6980	
CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION	CALLE 12 # 7 -65	MARCA	KODAK	MODELO	S 3100
OFICINA	POR DEFINIR	SERIE	70135428	SERIE SORTER	ESCANER
CONTACTO	DIEGO DE JESUS LONDOÑO	CONTADOR TOTAL		CONTADOR DUPLEX	
TELEFONO	3148436979				

PARTES Y ACCESORIOS				CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO			
BANDEJA SALIDA PAPEL	SI	NO		ALIMENTADOR	OK	NO	
BANDEJA SALIDA ADF	SI	NO		EQUIPO	OK	NO	
ALIMENTADOR	SI	NO		SORTER	OK	NO	
CUBRE ORIGINAL	SI	NO		TAPAS	OK	NO	
CABLE DE PODER	SI	NO		CABLES	OK	NO	
GANCHOS DE SORTER	SI	NO		PANEL CONTROL	OK	NO	
CONECTIVIDAD	SI	NO		RUEDAS	OK	NO	
TONER	SI	NO		CANTIDAD	No.	No. Cartucho:	

ADICIONALES	CABLE USB	
	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
SUMINISTROS VARIOS		

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	FALIAS COSTA BLANCO	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	PROFESIONAL G2021 IS	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES
TELEFONO	312769631	JEFE DE BODEGA	
CORREO		COORDINADOR CONTRATO	