

Great
IMAGEN

PLACA

6954




Información

Total de páginas:
35345

Primera digitaliz.:
7/6/2023 8:10

Encendido:
108.9 Horas

Transporte:
9.4 Horas





Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565800
 Ext 103-104-105-108
 www.granimagen.com

orden según versión 4.0L

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo
 Area/Dpto. Airrotario 1
 Dirección Cl 12 N-7-45 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto _____
 Técnico Asignado Mauricio A Jimenez

Información del Equipo

Placa 6954
 Marca Kodak
 Modelo S-3000
 Serie _____

Detalle de la Falla Reportada

foma de contador

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
 Contador Final: 35345
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: 35345
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: 15 08 2023 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: 3:20 Hora Salida: 3:35

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

GASTOS

Resultados de la Visita:

Se realiza mantenimiento preventivo de los equipos y se toma lectura del contador, el equipo queda funcionando.

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Calificación Servicio Técnico

Buena Regular Mala

Condina Ceballos J
 Nombre Firma

Teléfono: _____
 E-mail: dcastellanosg

Presented by
IMAGEN
www.grandimagen.com

ACTIVO
6955



2



Información

Total de páginas:
26680

Primera digitaliz.:
7/6/2023 8:42

Encendido:
73.7 Horas

Transporte:
6.8 Horas





Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565800
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden según versión 40L

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo
 Area/Dpto. Auditorio 1
 Dirección C/ 12 N-7-45 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto _____
 Técnico Asignado Mauricio A Jimenez

Información del Equipo

Placa 6955
 Marca Kodak
 Modelo S-3000
 Serie _____

Detalle de la Falla Reportada

foma de contador

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Allstamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
 Contador Final: 26680
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: 26680
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: 15 MAR 08 AÑO 2023 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: 7:30 Hora Salida: 3:00

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
GASTOS
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1: _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

Resultados de la Visita:

Se realiza mantenimiento preventivo de los equipos y se toma lectura del contador, el equipo queda funcionando.

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③


Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Carolina Aristizábal
 Nombre Firma

Teléfono: _____
 E-mail: dcaskell@mag

Calificación Servicio Técnico
 Buena Regular Mala




ALVAREZ, OSCAR
CALLE 100, TORRE 10, A
BO. BARRIO SAN
CARLOS, GUAYAMA, P.R.
00981


UTOPÍA
CONTROLES DE INVENTARIOS
Nº 34674
2024 03 07 11:00 AM



SAMAGEN
PLACA 6956



1


 **Información**

Total de páginas:
35005

Primera digitaliz.:
7/6/2023 9:43

Encendido:
105.4 Horas

Transporte:
8.8 Horas



General Depurar **Registros**

General

KODAK S2000f/S3000 Scanners

Versión 1.4

Modelo de escáner: S3100 (USBSCAN/3.0)
Número de serie: 70135422

Twain: 20.2
Driver.dll: 1.11
Twaingui: 12.11
Device.dll: 1.15
DeviceManager.dll: 1.6
Firmware: 220201
DrvAssistUi.exe: 7.6
DriverLexexe.exe: 5.6

Fecha / Hora: 2023/08/15 13:19:00.000
Encendido: 105.4 Hours
Transporte: 8.8 horas
Lámpara: 9.0 horas delantera / 9.0 horas trasera
Primera explor.: 2023/07/06 09:43:00.000
Páginas totales: 35005
Rec. alim. múlt.: 0
Recuento parches: 0 delante / 0 detrás

Copyright (c) 1998-2020 Kodak Alaris Inc., Reservados todos los derechos

Listo



Calle 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo
Area/Dpto. Auditoria I
Dirección C/ 12 N-7-45 Ciudad Bogotá
Nombre Contacto _____
Técnico Asignado Mauricio A Jimenez

Información del Equipo

Placa 6956
Marca Kodak
Modelo S-3000
Serie _____

Detalle de la Falla Reportada foma de contador

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Allstamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
Contador Final: 35005
Contador Copiado: _____
Contador Impresión: _____
Contador Duplex: _____
Contador Escaneado: 35005
Contador Digitalización: _____
Contador Atascos: _____
Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: DIA 15 MES 08 AÑO 2023 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
Hora Inicio: 1:00 Hora Salida: 2:15

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: _____ Horas: _____ Minutos: _____
Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

GASTOS

Resultados de la Visita: Se realiza mantenimiento preventivo de los equipos y se toma lectura del contador el equipo queda funcionando.

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Calificación Servicio Técnico Buena Regular Mala
Nombre Luzmila Contreras J Teléfono: _____ E-mail: _____
Firma _____

Gran **IMAGEN**
Propiedad de
www.granimagen.com

ACTIVO

6957



25



Información

Total de páginas:
37770

Primera digitaliz.:
7/6/2023 10:14

Encendido:
266.5 Horas

Transporte:
11.8 Horas





Calle 17 No. 33-84
 PBX: 7565800
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden superior versión 484

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo
 Area/Dpto. Auditoria
 Dirección C/ 12 N-7-45 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto _____
 Técnico Asignado Mauricio A Jimenez

Información del Equipo

Placa 6957
 Marca Kodak
 Modelo S-3000
 Serie _____

Detalle de la Falta Reportada

falta de contador

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio

Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
 Contador Final: 37770
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: 37770
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: 15 08 2023 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: 3:00 Hora Salida: 3:18

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

GASTOS

Resultados de la Visita:

Se realiza mantenimiento preventivo de los equipos y se toma lectura del contador el equipo queda funcionando.

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Carolina Galitero
 Nombre Firma


Teléfono: _____
 E-mail: alcasklleno@gmail.com

Calificación Servicio Técnico
 Buena Regular Mala

Gran
IMAGEN
Propiedad de
www.granimagen.com

ACTIVO

6958



23



Información

Total de páginas:
39108

Primera digitaliz.:
7/6/2023 10:1

Encendido:
113.4 Horas

Transporte:
10.2 Horas



KODAK S3100 Scanner - Diagnóstico

General Depurar **Registros**

General

KODAK S2000f/S3000 Scanners

Versión 1.4

Modelo de escáner: S3100 (USBSCAN/3.0)
Número de serie: 70135418

Twain: 20.2
Driver.dll: 1.11
Twaingui: 12.11
Device.dll: 1.15
DeviceManager.dll: 1.6
Firmware: 220201
DrvAssistUi.exe: 7.6
DriverLexexe.exe: 5.6

Fecha / Hora: 2023/08/15 14:21:00.000
Encendido: 113.4 Hours
Transporte: 10.2 horas
Lámpara: 10.5 horas delantera / 10.5 horas trasera
Primera explor.: 2023/07/06 10:01:00.000
Páginas totales: 39108
Rec. alim. múlt.: 0
Recuento parches: 0 delante / 0 detrás

Copyright (c) 1998-2020 Kodak Alaris Inc., Reservados todos los derechos

Listo



Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden según versión 604

N° SERVICIO

[Empty box for N° SERVICIO]

Información del Cliente

Entidad Consejo
 Area/Dpto. Auditoria I
 Dirección C/ 12 N-7-45 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto _____
 Técnico Asignado Mauricio A Jimenez

Información del Equipo

Placa 6958
 Marca Kodak
 Modelo S-3000
 Serie _____

Detalle de la Falt Reportada

foma de contador

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio

Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
 Contador Final: 39108
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: 39108
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: 15 08 2023 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: 4:08 Hora Salida: 4:20

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

GASTOS

Resultados de la Visita:

Se realiza mantenimiento preventivo de los equipos y se toma lectura del contador el equipo queda funcionando.

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad	Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Carolina Castellano
 Nombre Firma

Teléfono: _____
 E-mail: dco.kellano@g

Calificación Servicio Técnico

Buena Regular Mala

Gran
IMAGEN
Propiedad de
www.granimagen.com

ACTIVO

6959





Información

Total de páginas:
43017

Primera digitaliz.:
7/6/2023 9:17

Encendido:
106.9 Horas

Transporte:
10.6 Horas



ación

/ Pendiente de carga en SAMAI (0) / En SAMAI - POST alistamiento (0) / Devueltos a secretaría (0)

KODAK S3100 Scanner - Diagnóstico

General Depurar **Registros**

General

KODAK S2000f/S3000 Scanners

Versión 1.4

Modelo de escáner: S3100 (USBSCAN/3.0)

Número de serie: 70135452

Twain: 20.2

Driver.dll: 1.11

Twaingui: 12.11

Device.dll: 1.15

DeviceManager.dll: 1.6

Firmware: 220201

DrvAssistUi.exe: 7.6

DriverLexexe.exe: 5.6

Fecha / Hora: 2023/08/15 14:10:00.000

Encendido: 106.9 Hours

Transporte: 10.6 horas

Lámpara: 10.9 horas delantera / 10.9 horas trasera

Primera explor.: 2023/07/06 09:17:00.000

Páginas totales: 43017

Rec. alim. múlt.: 0

Recuento parches: 0 delante / 0 detrás

Copyright (c) 1998-2020 Kodak Alaris Inc., Reservados todos los derechos

Listo



Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565800
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden según versión 456

N° SERVICIO

Información del Cliente

Información del Equipo

Entidad Consejo
 Area/Dpto. Auditorio 1
 Dirección Cl 12 N-7-45 Ciudad Bogota
 Nombre Contacto _____
 Técnico Asignado Mauro A Jimenez

Placa 6959
 Marca Kodak
 Modelo S-3000
 Serie _____

Detalle de la Falla Reportada

foma de contador

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
 Contador Final: 43017
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: 43017
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: 15 08 2023 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: 3:36 Hora Salida: 3:48

Información de Recorrido

TIEMPO DE TRANSPORTE: Horas: _____ Minutos: _____
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

Resultados de la Visita:

Se realiza mantenimiento preventivo de los equipos y se toma lectura del contador, el equipo queda funcionando.

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Calificación Servicio Técnico

Buena Regular Mala

Carolina Orduz G.
 Nombre Firma

Teléfono: _____
 E-mail: dcaskellusg

Gran
IMAGEN
www.granimagen.com

Propiedad de

ACTIVO

6960



Información

Total de páginas:
33261

Primera digitaliz.:
7/6/2023 9:33

Encendido:
137.0 Horas

Transporte:
12.3 Horas



General Depurar **Registros**

General

KODAK S2000f/S3000 Scanners

Versión 1.4

Modelo de escáner: S3100 (USBSCAN/3.0)
Número de serie: 70135450

Twain: 20.2
Driver.dll: 1.11
Twaingui: 12.11
Device.dll: 1.15
DeviceManager.dll: 1.6
Firmware: 220201
DrvAssistUi.exe: 7.6
DriverLexexe.exe: 5.6

Fecha / Hora: 2023/08/15 14:32:00.000
Encendido: 137.0 Hours
Transporte: 12.3 horas
Lámpara: 12.9 horas delantera / 12.9 horas trasera
Primera explor.: 2023/07/06 09:33:00.000
Páginas totales: 33261
Rec. alim. múlt.: 0
Recuento parches: 0 delante / 0 detrás

Copyright (c) 1998-2020 Kodak Alaris Inc., Reservados todos los derechos

Listo



Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden sophia versión 40L

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo
 Area/Dpto. Auditario I
 Dirección C/ 12 N-7-45 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto _____
 Técnico Asignado Mauro A Jimenez

Información del Equipo

Placa 6460
 Marca Kodak
 Modelo S-3000
 Serie _____

Detalle de la Falla Reportada toma de contador

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Allstamiento Instalación Software

Contadores de Visita
 Contador Total Inicial: _____
 Contador Final: 33261
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: 33261
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita
 Fecha: 15 08 AÑO 2023
 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: 4:30 Hora Salida: 4:40

Información de Recorrido
 Tiempo Transporte: _____ Horas: _____ Minutos: _____
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

GASTOS

Resultados de la Visita: Se realiza mantenimiento preventivo de las equipos y se toma lectura del contador el equipo queda funcionando.

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Equipo en Funcionamiento SI NO

Coatzena Colombia S.
 Nombre _____ Firma _____

Teléfono: _____ E-mail: dcoulleno9
 Calificación Servicio Técnico Buena Regular Mala

Gran
IMAGEN
www.granimagen.com

Propiedad de

ACTIVO

6961



☰


← Información

Total de páginas:
32288

Primera digitaliz.:
7/5/2023 10:26

Encendido:
210.9 Horas

Transporte:
8.0 Horas





Calle 17 No. 33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

verificar equipo con el cliente

Nº SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo
 Area/Dpto. Auditoria 1
 Dirección Cl 12 N-7-45 Ciudad Bogota
 Nombre Contacto _____
 Técnico Asignado Hernando A Jimenez

Información del Equipo

Placa 6961
 Marca Kodak
 Modelo S 3000
 Serie _____

Detalle de la Falla Reportada

Falla de contador

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Cantadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
 Contador Final: 32288
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: 32288
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: DIA 15 MES 08 AÑO 2023
 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: 1:55 Hora Salida: 2:10

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1: _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

GASTOS

Resultados de la Visita: Se realiza mantenimiento preventivo de los equipos y se toma lectura del contador, el equipo queda funcionando.

Referencia	Cant	Descripción	Pruebas
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant	Descripción	Pruebas
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Constanza Cortés
 Nombre Firma

Teléfono: _____ E-mail: _____
 Calificación Servicio Técnico Bueno Regular Malo

Gran
IMAGEN
Propiedad de
www.granimagen.com

ACTIVO

6962




INFORMACION

Total de páginas:
24480

Primera digitaliz.:
7/10/2023 10:11

Encendido:
123.4 Horas

Transporte:
8.7 Horas





Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden original versión 4.0L

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo
 Area/Dpto. Auditorio 1
 Dirección C/ 12 N-7-45 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto _____
 Técnico Asignado Mauricio A Jimenez

Información del Equipo

Placa 6962
 Marca Kodak
 Modelo S-3000
 Serie _____

Detalle de la Falla Reportada

falta de contador

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Allstamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
 Contador Final: 24480
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: 24480
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: 15 08 2023 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: 1:35 Hora Salida: 1:50

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: _____ Horas: _____ Minutos: _____

GASTOS

Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1: _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

Resultados de la Visita:

Se realiza mantenimiento preventivo de los equipos y se toma lectura del contador el equipo queda funcionando.

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Equipo en Funcionamiento Si NO

Espacio para el Cliente

Cadmo Calles J
 Nombre Firma

Teléfono: _____ E-mail: _____
 Buena Regular Mala

Calificación Servicio Técnico

Gran **IMAGEN** Propiedad de **ACTIVO**
www.granimagen.com **6963**





Información

Total de páginas:
25992

Primera digitaliz.:
7/10/2023 9:12

Encendido:
96.5 Horas

Transporte:
7.3 Horas





Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565800
 Ext 103-104-105-108
 www.granimagen.com

orden según versión 404

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo
 Area/Dpto. Auditorio 1
 Dirección C/ 12 N-7-45 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto _____
 Técnico Asignado Mauro A Jimenez

Información del Equipo

Placa 6963
 Marca Kodak
 Modelo S-3000
 Serie _____

Detalle de la Falta Reportada

falta de contador

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio **Preventivo** **Correctivo** **Alistamiento** **Instalación** **Software**

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
 Contador Final: 25997
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: 25997
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: 15 08 2023
 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: 1:16 Hora Salida: 1:32

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
GASTOS
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1: _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

Resultados de la Visita:

Se realiza mantenimiento preventivo de los equipos y se toma lectura del contador, el equipo queda funcionando.

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③


Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Mauro A Jimenez
 Nombre Firma

Teléfono: _____ E-mail: _____
 Calificación Servicio Técnico Buena Regular Mala



Gran *Imagen* Propiedad de **ACTIVO**
IMAGEN
www.granimagen.com **6964**



Listo

1. Digitalizar a PDF
2. Digitalizar a correo electrónico
3. Blanco y negro - TIFF de una sola página
4. Blanco y negro - TIFF de una sola página

PERFECT PAGE

ENERGY STAR

PEDRO PAD
Nota: Antes de responder a
ATXU

Information screen with a dark header containing a back arrow and the title "Información". The main content area lists the following statistics:

- Total de páginas:** 35881
- Primera digitaliz.:** 7/10/2023 11:41
- Encendido:** 99.7 Horas
- Transporte:** 10.3 Horas

A vertical scrollbar is visible on the right side of the content area.



C05 Pruebas y anexos 212
Se digitaliza: SI

C06 Pruebas y anexos 128
Se digitaliza: SI

KODAK S3100 Scanner - Diagnóstico

General Depurar **Registros**

General

KODAK S2000f/S3000 Scanners

Versión 1.4

Modelo de escáner: S3100 (USBSCAN/3.0)
Número de serie: 70135426

Twain: 20.2
Driver.dll: 1.11
Twaingui: 12.11
Device.dll: 1.15
DeviceManager.dll: 1.6
Firmware: 220201
DrvAssistUi.exe: 7.6
DriverLexexe.exe: 5.6

Fecha / Hora: 2023/08/15 14:15:00.000
Encendido: 99.7 Hours
Transporte: 10.3 horas
Lámpara: 10.6 horas delantera / 10.6 horas trasera
Primera explor.: 2023/07/10 11:41:00.000
Páginas totales: 35881
Rec. alim. múlt.: 0
Recuento parches: 0 delante / 0 detrás

Copyright (c) 1998-2020 Kodak Alaris Inc., Reservados todos los derechos

Listo



Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden sophia versión 4/01

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo
 Area/Dpto. Auditorio 1
 Dirección C/ 12 N-7-45 Ciudad Bogota
 Nombre Contacto _____
 Técnico Asignado Mauricio A Jimenez

Información del Equipo

Placa 6964
 Marca Kodak
 Modelo S-3000
 Serie _____

Detalle de la Falla Reportada

falta de contador

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio: Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
 Contador Final: 35881
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: 35881
 Contador Digitalización: _____
 Contador Ataques: _____
 Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: 15 10 2023 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: 3:49 Hora Salida: 4:09

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: _____ Horas: _____ Minutos: _____
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1: _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fieles: _____ Otras: _____ Especifique: _____

Resultados de la Visita:

Se realiza mantenimiento preventivo de las equipos y se toma lectura del contador el equipo queda funcionando

Equipo	Estado	Prueba	Prueba	Prueba
		1	2	3
		1	2	3
		1	2	3
		1	2	3

Equipo	Estado	Prueba	Prueba	Prueba
		1	2	3
		1	2	3
		1	2	3
		1	2	3

Equipo en Funcionamiento SI NO

Calificación Servicio Técnico

Buena Regular Mala

Condorina Contreras S
 Firma

Teléfono: _____
 E-mail: dcobellon@gr

Gran
IMAGEN
Propiedad de
www.granimagen.com

ACTIVO
6966





Información

Total de páginas:
26103

Primera digitaliz.:
7/10/2023 11:19

Encendido:
76.4 Horas

Transporte:
7.3 Horas





Calle 17 No.33-54
PBX: 7565900
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden amplia versión 601

Nº SERVICIO

Información del Equipo

Placa 6966

Marca Kodak

Modelo S3000

Serie

Información del Cliente

Entidad Consejo
Area/Dpto. Auditoria I
Dirección C/ 12 N-7-45 Ciudad Bogota
Nombre Contacto
Técnico Asignado Mauricio A Jimenez

Detalle de la Falla Reportada

foma de contador

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
Contador Final: 26103
Contador Copiado: _____
Contador Impresión: _____
Contador Duplex: _____
Contador Escaneado: 26103
Contador Digitalización: _____
Contador Atascos: _____
Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: 04/15/2023 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
Hora Inicio: 2:15 Hora Salida: 2:35

Información de Recorrido

TIEMPO TRANSPORTA: Horas: _____ Minutos: _____
Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

G
A
S
T
O
S

Resultados de la Visita:

Se realiza mantenimiento preventivo de los equipos y se toma lectura del contador, el equipo queda funcionando.

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Calificación Servicio Técnico

Buena Regular Mala

Carolina Arduana S
Nombre Firma


Teléfono: _____

E-mail: _____

Gran
IMAGEN
Propiedad de
www.granimagen.com

ACTIVO

6967



Information screen showing the following data:

- Total de páginas:** 37973
- Primera digitaliz.:** 7/10/2023 9:33
- Encendido:** 97.4 Horas
- Transporte:** 9.7 Horas

The screen also features a back arrow icon in the top left, a status bar at the top with a battery and signal indicator, and a vertical scrollbar on the right side.



Se digitaliza: SI

C06Pruebas y anexos

Se digitaliza: SI



(3)

75

OK Total cuadernos: 10 Entregados

KODAK S3100 Scanner - Diagnóstico

General Depurar **Registros**

General

KODAK S2000f/S3000 Scanners

Versión 1.4

Modelo de escáner: S3100 (USBSCAN/3.0)
Número de serie: 70135415

Twain: 20.2
Driver.dll: 1.11
Twaingui: 12.11
Device.dll: 1.15
DeviceManager.dll: 1.6
Firmware: 220201
DrvAssistUi.exe: 7.6
DriverLexexe.exe: 5.6

Fecha / Hora: 2023/08/15 13:12:00.000
Encendido: 97.4 Hours
Transporte: 9.7 horas
Lámpara: 9.9 horas delantera / 9.9 horas trasera
Primera explor.: 2023/07/10 09:33:00.000
Páginas totales: 37973
Rec. alim. múlt.: 0
Recuento parches: 0 delante / 0 detrás

Copyright (c) 1998-2020 Kodak Alaris Inc., Reservados todos los derechos

Listo



Calle 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden copia versión 40L

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo
Area/Dpto. Auditorio 1
Dirección C/ 12 N-7-45 Ciudad Bogotá
Nombre Contacto _____
Técnico Asignado Mauricio A Jimenez

Información del Equipo

Placa 6967
Marca Kodak
Modelo S-3000
Serie _____

Detalle de la Falta Reportada

foma de contador

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
Contador Final: 37973
Contador Copiado: _____
Contador Impresión: _____
Contador Duplex: _____
Contador Escaneado: 37973
Contador Digitalización: _____
Contador Atascos: _____
Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: 15 ME 08 AÑO 2023
Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
Hora Inicio: 12:40 Hora Salida: 1:00

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
GASTOS
Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

Resultados de la Visita:

Se realiza mantenimiento preventivo de los equipos y se toma lectura del contador de equipo queda funcionando.

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Calificación Servicio Técnico

Buena Regular Mala

Carolina Enriquez S
Nombre Firma

Teléfono: _____

E-mail: _____

Propiedad de
Gran IMAGEN
www.granimagen.com

ACTIVO
6968

Información

Total de páginas:
40657

Primera digitaliz.:
7/10/2023 12:7

Encendido:
193.3 Horas

Transporte:
10.5 Horas



Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565800
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden según versión 404

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo
 Área/Dpto. Auditoria I
 Dirección 97 12 N - 7-45 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto _____
 Técnico Asignado Mauricio A Jimenez

Información del Equipo

Placa 6968
 Marca Kodak
 Modelo S-3000
 Serie _____

Detalle de la Falta Reportada

forma de contador

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Allatamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
 Contador Final: 40657
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: 40657
 Contador Escaneado: _____
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: 15 08 2023 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: 4:20 Hora Salida: 4:30

Información de Recorrido

Tempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
GASTOS
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1: _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

Resultados de la Visita:

Se realiza mantenimiento preventivo de los equipos y se toma lectura del contador, el equipo queda funcionando.

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Leonardo Lozano J.
 Nombre Firma

Teléfono: _____
 E-mail: dcaskellen@gr

Calificación Servicio Técnico

Buena Regular Mala

Gran
IMAGEN
Propiedad de
www.granimagen.com

ACTIVO

6969

Comprobar guías de imagen traseras

1. Digitalizar a PDF
2. Digitalizar a correo electrónico
3. Blanco y negro - TIFF de una sola página
4. Blanco y negro - TIFF de una sola página



PERFECT
PAGE

ingresaste a la in

KODAK S3100 Scanner - Diagnóstico

General Depurar **Registros**

General

KODAK S2000f/S3000 Scanners

Versión 1.4

Modelo de escáner: S3100 (USBSCAN/3.0)
Número de serie: 70135431

Twain: 20.2
Driver.dll: 1.11
Twaingui: 12.11
Device.dll: 1.15
DeviceManager.dll: 1.6
Firmware: 220201
DrvAssistUi.exe: 7.6
DriverLexexe.exe: 5.6

Fecha / Hora: 2023/08/15 13:04:00.000
Encendido: 95.7 Hours
Transporte: 9.1 horas
Lámpara: 9.4 horas delantera / 9.4 horas trasera
Primera explor.: 2023/07/10 09:51:00.000
Páginas totales: 31456
Rec. alim. múlt.: 0
Recuento parches: 0 delante / 0 detrás

Copyright (c) 1998-2020 Kodak Alaris Inc., Reservados todos los derechos

Listo

Information

Total de páginas:
31456

Primera digitaliz.:
7/10/2023 9:51

Encendido:
95.7 Horas

Transporte:
9.1 Horas







Calle 17 No.33-84
 PBX: 7665600
 Ext 103-104-106-108
 www.granimagen.com

orden copias versión 401

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo
 Area/Dpto. _____
 Dirección _____ Ciudad Bto
 Nombre Contacto _____
 Técnico Asignado Mario A Jimas

Información del Equipo

Placa 6969
 Marca Kodak
 Modelo 13000
 Serie _____

Detalle de la Falla Reportada

error de guiso de imagen leuada

Espace para el tipo de servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
 Contador Final: 31456
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: _____
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: DIA 15 MES 08 AÑO 2023
 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: 11:20 Hora Salida: 12:38

Información de Recorrido

Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

C A S T O S

Resultados de la Visita: Se hace revision del equipo el cual esta fuera de servicio por un error se procede a verificar y hacer limpieza por el equipo continua con el error

Problema	Estado	Problema	Estado
	1 2 3		1 2 3
	1 2 3		1 2 3
	1 2 3		1 2 3
	1 2 3		1 2 3

Equipo en Funcionamiento SI NO

Evaluación del Cliente

Condolma Castellano G.
 Nombre Firma

Teléfono: _____
 E-mail: dcc.kellanosg@consejoelcosta
 Calificación Servicio Técnico Bueno Regular Mala

Gran
IMAGEN
Propiedad de
www.granimagen.com

ACTIVO

6974



Listo

1. Digitalizar a PDF
2. Digitalizar a correo electrónico
3. Blanco y negro - TIFF de una sola página
4. Blanco y negro - TIFF de una sola página

PERFECT PAGE

PERFECT COPY



Información

Total de páginas:
9230

Primera digitaliz.:
7/13/2023 9:45

Encendido:
46.4 Horas

Transporte:
2.8 Horas



General Depurar **Registros**

General

KODAK S2000f/S3000 Scanners

Versión 1.4

Modelo de escáner: S3100 (USBSCAN/2.0)
Número de serie: 70132636

Twain: 20.2
Driver.dll: 1.11
Twaingui: 12.11
Device.dll: 1.15
DeviceManager.dll: 1.6
Firmware: 220201
DrvAssistUi.exe: 7.6
DriverLexexe.exe: 5.6

Fecha / Hora: 2023/08/15 14:37:00.000
Encendido: 46.5 Hours
Transporte: 2.8 horas
Lámpara: 2.9 horas delantera / 2.9 horas trasera
Primera explor.: 2023/07/13 09:45:00.000
Páginas totales: 9230
Rec. slim. múlt.: 0
Recuento parches: 0 delante / 0 detrás

Copyright (c) 1998-2020 Kodak Alaris Inc., Reservados todos los derechos

Listo



Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-108
 www.granimagen.com

orden copia versión 601

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Consejo
 Area/Dpto. Auditoria I
 Dirección Cl 12 N-7-45 Ciudad Bogota
 Nombre Contacto _____
 Técnico Asignado Mauricio A Jimenez

Información del Equipo

Placa 6974
 Marca Kodak
 Modelo S3000
 Serie _____

Detalle de la Falla Reportada

forma de contacto

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Cantadores de Visita

Contador Total Inicial: _____
 Contador Final: 9230
 Contador Copiado: _____
 Contador Impresión: _____
 Contador Duplex: _____
 Contador Escaneado: 9230
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha: 15 MAR 08 ARO 2023 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: 2:40 Hora Salida: 4:50

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

GASTOS

Resultados de la Visita: Se realiza mantenimiento preventivo de los equipos y se toma lectura del contador el equipo queda funcionando.

Referencia	Cant	Descripción	Prioridad	Referencia	Cant	Descripción	Prioridad
			1 2 3				1 2 3
			1 2 3				1 2 3
			1 2 3				1 2 3
			1 2 3				1 2 3

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Concepcion Castellanos S.
 Nombre _____ Firma _____

Teléfono: _____ E-mail: ccastellanosg
 Calificación Servicio Técnico Buena Regular Mala

Gran
IMAGEN
Propiedad de
www.granimagen.com

ACTIVO

6977





Información

Nombre:

S3100-70132307

Firmware:

220201

Número de serie:

70132307





Información

Total de páginas:

0

Primera digitaliz.:

1/1/1970 0:0

Encendido:

0.0 Horas

Transporte:

0.0 Horas



Información

Lámpara delantera:
0.0 Horas

Lámpara trasera:
0.0 Horas





87



Información

Total de páginas:

98

Primera digitaliz.:

8/16/2023 11:21

Encendido:

0.2 Horas

Transporte:

0.0 Horas



Calle 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad CONSEJO DE ESTADO
Area/Dpto. SALA AUDIENCIAS I.
Dirección CRA 8 # 12-58 Ciudad BOGOTÁ
Nombre Contacto CAROLINA CASTELLANOS
Técnico Asignado EDWIN MURCIA

Información del Equipo

Placa 6977
Marca KODAK
Modelo S3100
Serie 70132307

Detalle de la Falla Reportada

INSTALACION.

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: 0
Contador Final: 98
Contador Copiado: _____
Contador Impresión: _____
Contador Duplex: _____
Contador Escaneado: _____
Contador Digitalización: _____
Contador Atascos: _____
Pruebas Técnicas: 98

Información de Visita

Fecha: DIA 16 MES ABR AÑO 23
Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
Hora Inicio: 11:00 Hora Salida: 12:00

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____

GASTOS

Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1: _____
Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

Resultados de la Visita: -SE INSTALA EQUIPO EN REEMPLAZO DEL ACTIVO 6969 QUE SE REMITE X GARANTIA.

-SE VERIFICA OPERACION Y QUEDA FUNCIONANDO

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad	Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③
			①②③				①②③

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Calificación Servicio Técnico

Buena Regular Mala

Carolina Castellanos G
Nombre

Carolina Castellanos G
Firma

Teléfono: _____

E-mail: alcastellanog@consejodeestadogov.co